

●対策一覧表

No	危険箇所の位置・形状	理由	対策実施担当				対策済箇所	対策内容	未対策箇所に対する今後の対応	備考
			学校・教育委員会	道路管理者	警察	その他の機関				
1	大鰐字前田11番地9～蔵館字宮本110番地1__国道7号線沿い歩道	ガードレールがない。	学校				○	学校において交通安全指導を実施		
2	蔵館字宮本110番地1付近__国道7号線丁字路(町道)	車の出入りが多いが、カーブミラーがない。	学校				○	学校において交通安全指導を実施		
3	大鰐字前田23番地9付近__デイリーヤマザキ付近丁字路	側溝の蓋がガタガタしており、転倒の危険性がある。		大鰐町			○	側溝蓋を修繕		
4	大鰐字前田11番地11__コーポあじゃら前	側溝の蓋がガタガタしており、転倒の危険性がある。		大鰐町			○	側溝蓋を修繕		
5	大鰐字前田23番地25__軽食喫茶シーハイル	ブロック塀にひびが入っている。	学校				○	学校において交通安全指導を実施		
6	大鰐字前田23番地25付近__軽食喫茶シーハイル付近	側溝の蓋に大きめの隙間がある。	学校				○	学校において交通安全指導を実施		
7	大鰐字前田40番地1付近__奥羽本線踏切付近	歩道がガタガタして歩きづらく、転倒の危険性がある。	学校				○	学校において交通安全指導を実施		
8	鯖石字一本柳31番地付近__鯖石旧道交差点	信号がない。	学校				○	学校において交通安全指導を実施		
9	大鰐字大鰐33番地1付近__成田靴店付近	グレーチングの蓋が飛び出ており、転倒の危険性がある。		大鰐町			○	グレーチングを修繕		
10	大鰐字羽黒館72番地4付近__大鰐町役場付近丁字路	児童がたくさん通るが、止まれの標識がない。	学校	大鰐町			○	学校において交通安全指導を実施 歩道へ「とまれ」の足跡標識を設置		
11	大鰐字羽黒館92番地1付近__大鰐町役場付近空き家	冬場になると、屋根の雪が落ちてくる。	学校				○	学校において交通安全指導を実施		
12	長峰字前田575番地1付近__旧長峰小学校前歩道橋	錆び付いており、欠けて穴が開いている箇所がある。	学校	国土交通省			○	学校において交通安全指導を実施 歩道橋の修繕		
13	鯖石字桜ノ木3番地4付近__弘南鉄道鯖石駅から森山地区へ向かう道路(駅内通路)	街灯が少なく、冬場は足元が把握しづらい。				弘南鉄道	○	弘南鉄道において照明を設置		
14	鯖石字桜ノ木8番地3付近__弘南鉄道鯖石駅から森山地区へ向かう道路(町道)	街灯が少なく、冬場は足元が把握しづらい。		大鰐町					橋梁改修(森山大橋)時に併せて照明を更新	【暫定対策実施済み】車線分離標を設置し、車道と歩道の差別化を図る
15	鯖石字桜ノ木3番地4付近__弘南鉄道鯖石駅のスロープ	スロープにひびが入っている。				弘南鉄道	○	弘南鉄道においてスロープを修繕		
16	居士字高野新田27番地4付近__高野新田北口バス停付近	雨が降ると側溝から水があふれ、道路でバスを待っている。				大鰐町地域公共交通会議	○	バス停の位置を移動		
17	大鰐町大字大鰐字前田42-2	大型車両など交通量の多い箇所であるが、歩道(踏切内含む)がなく危険	学校				○	学校において交通安全指導を実施		
18	大鰐町大字大鰐字川辺5-15	大型車両など交通量の多い箇所であるが、歩道(踏切内含む)がなく危険		青森県			○	外側線の引き直しにより車道と歩道の差別化を図る		
19	大鰐町大字大鰐字大鰐33-1	交通量の多い交差点であるが、本線車両の徐行がなく歩行者の横断が危険。			大鰐交番		○	大鰐交番による巡回強化		

●対策一覧表

No	危険箇所の位置・形状	理由	対策実施担当				対策済箇所	対策内容	未対策箇所に対する今後の対応	備考
			学校・教育委員会	道路管理者	警察	その他の機関				
20	大鰐町大字蔵館字山下1-4	大型車両など交通量の多い箇所であるが、横断歩道がカーブの近くにあるため見通しが悪く危険。	学校				○	学校において交通安全指導を実施		
21	大鰐町大字大鰐字前田68-1	交通量の多い交差点であるが、車両及び自転車の往来が激しく歩行者の横断が危険	学校	青森県				学校側で児童や自転車通学の中学生に交通指導の実施	道路改良工事により通学路の安全対策を図る。	
22	大鰐町大字大鰐字大鰐82-1	商店街通りで交通量の多い箇所であるが、幅員が狭く歩道もないので危険		大鰐町			○	外側線の設置により歩道部を確保する		
23	大鰐町大字大鰐字羽黒館5-3	坂道のある通学路の三叉路であるが、車両の一時停止が徹底されていない	学校		大鰐交番		○	保護者の車両に一時停止の徹底を図る 止まれ標示が消えているので再標示		
24	大鰐町大字蔵館字山下67-7	見通しの悪い交差点であるが、一時停止の標識などが無いので危険	学校				○	学校側で児童へ交通指導		
25	大鰐町大字九十九森85先	国道7号線の沿道の歩道が狭くて危険		国土交通省			○	歩道拡幅		
26	大鰐町大字長峰字前田582-1	国道7号線の横断歩道の標示が消えかけて危険			大鰐交番		○	横断歩道の標示が消えかけているので再標示		
27	大鰐町大字唐牛字戸井頭115-1	国道7号線の横断歩道の標示が消えかけて危険			大鰐交番		○	横断歩道の標示が消えかけているので再標示		
28	大鰐町大字唐牛字沼田79	国道7号線の横断歩道の標示が消えかけて危険			大鰐交番		○	横断歩道の標示が消えかけているので再標示		
29	大鰐町大字唐牛字沼田133-4	国道7号線の横断歩道の標示が消えかけて危険			大鰐交番		○	横断歩道の標示が消えかけているので再標示		
30	大鰐町大字唐牛字沼田149-3	通学路にある倉庫の屋根雪が落雪の恐れがあり歩行者に危険	教育委員会				○	家屋所有者へ連絡し早めに対処してもらう		
31	大鰐町大字長峰字前田554-1	J Rガード下の路面が冬期間滑りやすく危険		大鰐町			○	ロードヒーティング整備		
32	大鰐町大字長峰字前田551	見通しの悪い急カーブの箇所なので滑りやすく危険		大鰐町			○	注意看板設置		
33	大鰐町大字長峰字前田535-12	見通しの悪い急カーブ・急勾配の箇所なので滑りやすく危険		大鰐町			○	注意看板設置		
34	大鰐町大字長峰字前田526-2	見通しの悪い急カーブ・急勾配の箇所なので滑りやすく危険		大鰐町	大鰐交番		○	注意看板設置		
35	大鰐町大字長峰字前田477-2	街路灯(防犯灯)が設置されていないので危険		大鰐町		区会	○	防犯灯設置		
36	大鰐町大字駒木字駒木平119-3	ガードレールがなく転落の恐れのある路肩部分があり、バス停へ向かう児童に危険		青森県			○	転落防止柵の設置		