

判定区分一覧表

No.	橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長	幅員	径間数	上部工形式名	部材名												診断結果	点検年	計画の有無	備考
								上部構造				下部構造		支承部		その他							
								主桁		横桁		床版		変状の種類		変状の種類		変状の種類					
								判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類				
1	362004201	森山大橋	鯖石森山線	187	5.70	6	活荷重合成桁橋	II	腐食	—	—	III	はく離・鉄筋露出	I	—	III	腐食	II	腐食	III	2016	有	Aグループ
2	362004301	森山橋	森山線	87	5.30	3	活荷重合成桁橋	II	腐食	—	—	II	ひび割れからの滲出	II	ひび割れ	II	腐食	II	腐食	II	2016	有	—
3	362021201	篠塚橋(歩道橋)	篠塚線	35	2.70	1	鋼単純I桁橋	III	腐食	II	腐食	II	腐食	I	—	III	腐食	II	腐食	III	2016	有	—
4	362020901	熊沢橋	虹貝清川線	39	2.90	3	単純鋼I桁	III	腐食	—	—	III	はく離・鉄筋露出	III	ひび割れ	III	腐食	III	変形・欠損	III	2016	有	—
5	362017101	中の橋	村岡大鰐線	46	4.80	3	RCT桁橋	II	ひび割れ	II	はく離・鉄筋露出	II	はく離・鉄筋露出	II	はく離・鉄筋露出	III	腐食	II	腐食	III	2016	有	—
6	362014301	古館1号橋	蔵館小学校通り線	23	3.13	3	連続RCT桁橋	III	ひび割れ	II	ひび割れ	III	床版ひび割れ	II	ひび割れ	III	腐食	II	ひび割れ	III	2016	有	—
7	362013901	古館2号橋	古館線	27	2.90	3	連続RCT桁橋	II	はく離・鉄筋露出	II	ひび割れ	II	コンクリート補強材の損傷	II	ひび割れ	III	腐食	II	はく離・鉄筋露出	III	2016	有	—
8	36202151	第二清川橋	虹貝通り線	30	8.80	2	PCT桁橋	II	腐食	II	腐食	II	変形・欠損	II	ひび割れからの滲出	II	腐食	II	はく離・鉄筋露出	II	2016	有	—
9	362024501	能慈利橋	鯖野沢野尻線	40	4.00	3	PC斜材付π型ラーメン橋	—	—	—	—	II	ひび割れ	II	ひび割れ	—	—	II	はく離・鉄筋露出	II	2016	有	—
10	362024301	第二鯖野沢橋	鯖野沢本線	20	7.20	1	鋼単純I桁橋	II	防食機能の劣化	II	防食機能の劣化	II	床版ひび割れ	II	ひび割れ	III	腐食	II	はく離・鉄筋露出	III	2016	有	—
11	362024302	鯖野沢橋	鯖野沢本線	17	7.20	1	鋼H合成桁橋	I	—	I	—	I	—	II	ひび割れ	II	腐食	II	腐食	II	2016	有	—
12	362003701	剣ヶ鼻橋	宿川原山下線	31	4.20	3	PC斜材付π型ラーメン橋	—	—	—	—	II	ひび割れ	II	ひび割れ	—	—	II	腐食	II	2016	有	—
13	362040201	相生橋	湯の街通り線	51	6.60	1	ランガー橋	—	—	I	—	II	はく離・鉄筋露出	II	はく離・鉄筋露出	III	腐食	II	腐食	III	2016	有	—
14	362009701	折紙橋	居士折紙線	10	5.30	1	鋼H合成桁橋	II	腐食	II	腐食	II	床版ひび割れ	II	ひび割れ	III	腐食	II	腐食	III	2016	有	—
15	362005903	大滝沢橋	大鰐高野新田線	11	8.20	1	PCプレテンションI桁橋	II	はく離・鉄筋露出	—	—	—	—	I	—	I	—	II	ひび割れ	II	2016	有	—
16	362017801	若松橋	スキー場線	6	9.20	1	RC床版橋	—	—	—	—	II	ひび割れ	II	ひび割れ	II	変色・劣化	II	変色・劣化	II	2016	有	—
17	362017701	山寺橋	山寺線	9	3.00	1	鋼H合成桁橋	II	腐食	—	—	III	はく離・鉄筋露出	II	ひび割れ	III	腐食	II	腐食	III	2016	有	—
18	362000702	前田2号橋	西側道線	4	9.00	1	BOX-C	I	—	—	—	II	はく離・鉄筋露出	I	—	—	—	II	変形・欠損	II	2016	無	Bグループ
19	362000601	畳田2号橋	前田川原線	7	3.60	1	RC	I	—	—	—	I	—	II	経年劣化	II	変色・劣化	III	変形・欠損	III	2016	無	—
20	362002301	畳田1号橋	畳田線	6	6.50	1	RC	I	—	—	—	I	—	II	経年劣化	II	変色・劣化	II	変形・欠損	II	2016	無	—
21	362000701	鯖石3号橋	西側道線	5	11.40	1	BOX-C	I	—	—	—	—	I	—	—	—	—	II	変形・欠損	II	2016	無	—
22	362000703	山下橋	西側道線	4	19.40	1	RC	II	はく離・鉄筋露出	—	—	—	II	経年劣化	—	—	—	II	経年劣化	II	2016	無	—
23	326000301	前田1号橋	桜田線	5	4.50	1	RC	II	はく離・鉄筋露出	—	—	II	経年劣化	II	はく離・鉄筋露出	—	—	III	機能障害	III	2016	無	—
24	362032501	沢田橋	八幡館沢田2号線	2	2.70	1	RC	I	—	—	—	—	I	—	—	—	—	II	経年劣化	II	2016	無	—
25	362001401	梨木平橋	墓地線	3	2.70	1	RC	I	—	—	—	—	II	経年劣化	—	—	—	II	腐食	II	2016	無	—
26	362000901	浅瀬淵橋	東側道2号線	7	5.20	1	BOX-C	I	—	—	—	—	I	—	—	—	—	II	経年劣化	II	2016	無	—
27	362003601	鯖石2号橋	榊の沢線	6	3.10	1	RC	I	—	—	—	—	I	経年劣化	II	変色・劣化	II	変形・欠損	II	2016	無	—	
28	362005801	川崎橋	宿川原橋線	6	5.00	1	RC	II	はく離・鉄筋露出	—	—	—	III	はく離・鉄筋露出	—	—	—	II	変形・欠損	III	2016	無	—
29	362003001	鯖石1号橋	鯖石宿川原線	9	7.60	1	RC	I	—	—	—	—	I	はく離・鉄筋露出	—	—	—	III	機能障害	III	2016	無	—
30	362005502	堂ヶ平1号橋	菟中線	6	4.30	1	RC	I	—	—	—	—	I	—	—	—	—	II	変形・欠損	II	2016	無	—
31	362033301	上夏沢橋	大高森夏沢線	7	5.50	1	RC	I	—	—	—	—	I	経年劣化	II	変形・欠損	II	経年劣化	II	2016	無	—	
32	362026401	野尻橋	野尻豊田線	2	10.50	1	RC	I	—	—	—	—	II	ひび割れ・漏水	—	—	—	II	変形・欠損	II	2016	無	—
33	362024303	鯖野沢1号橋	鯖野沢本線	3	7.00	1	BOX-C	I	—	—	—	—	I	—	—	—	—	—	I	2016	無	—	
34	362018101	小高橋	スキー場4号線	6	3.00	1	RC	I	—	—	—	—	—	II	経年劣化	II	変形・欠損	II	経年劣化	II	2016	無	—
35	362017501	夏沢2号橋	夏沢袴越線	11	3.00	1	PC	I	—	—	—	—	I	経年劣化	II	変形・欠損	II	ひび割れからの滲出	II	2016	無	—	
36	362018301	茶臼橋	大鰐唐牛線	9	5.20	1	RC	I	—	—	—	—	—	II	経年劣化	II	変色・劣化	II	防食機能の劣化	II	2016	無	—