

判定区分一覧表

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長	幅員	径間数	上部工形式名	部材名										診断結果	点検年	計画の有無	備考				
							上部構造						下部構造		支保部						その他			
							主桁		横桁		床版		判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類					判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類
							判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類												
1	362005901	花岡橋	大鰐高野新田線	60	8.75	2	2径間単純鋼合成1桁橋	II	腐食	II	腐食	II	ひび割れ	II	ひび割れ	II	腐食	III	腐食・変色・劣化 変形・欠損・うき	II	2017	有	Aグループ	
2	362005902	観音橋	大鰐高野新田線	18	5.40	2	単純PCI桁橋	II	ひび割れ	—	—	—	—	II	はく離・鉄筋露出	II	変色・劣化	II	ひび割れ	II	2017	有	—	
3	362007501	貴船橋	貴船神社線	46	4.60	2	鋼H合成桁橋	II	腐食	I	—	II	ひび割れ	II	ひび割れ	II	腐食	II	腐食 ひび割れ 土砂詰り・変形・欠損	II	2017	有	—	
4	362009901	春木橋	東田線	30	4.20	2	鋼H合成桁橋	II	腐食	II	腐食	II	ひび割れからの滲出	II	ひび割れからの滲出	II	腐食	II	腐食 変形・欠損	II	2017	有	—	
5	362010401	虹の大橋	川辺篠塚線	85	12.80	2	2径間連続鋼非合成版桁橋	I	—	I	—	II	ひび割れからの滲出	II	ひび割れ	II	腐食	III	腐食 遊間異常 破断・変形・欠損	II	2017	有	—	
6	362012001	夏沢橋	夏沢線	62	5.60	1	トラス橋	—	—	I	—	II	はく離・鉄筋露出	II	ひび割れ	I	—	II	はく離・鉄筋露出 腐食 防食機能の劣化	II	2017	有	—	
7	362022501	早瀬野橋	早瀬野村中線	19	4.20	2	PCI桁橋	II	ひび割れからの滲出	—	—	—	—	II	ひび割れからの滲出	I	—	II	ひび割れからの滲出	II	2017	有	—	
8	362022502	第二早瀬野橋	早瀬野村中線	22	5.30	1	鋼H桁橋	I	—	I	—	II	ひび割れ	II	ひび割れ	II	腐食	II	変形・欠損 腐食 土砂詰り	II	2017	有	—	
9	362025801	苦木観音橋	苦木中央線	53	6.50	4	PCT桁橋・鋼H合成桁橋	II	はく離・鉄筋露出 腐食	II	ひび割れからの滲出	II	ひび割れからの滲出	II	ひび割れ	II	腐食	IV	腐食 はく離・鉄筋露出 土砂詰り	II	2017	有	—	
10	362027501	愛宕橋	愛宕線	16	5.30	1	鋼H合成桁橋	II	腐食	II	腐食	II	はく離・鉄筋露出	II	ひび割れ	II	腐食	II	腐食 はく離・鉄筋露出 土砂詰り	II	2017	有	—	
11	362027601	大平橋	石名坂線	45	6.00	3	PC斜材付α型ラーメン橋	—	—	—	—	I	—	II	ひび割れ	—	—	IV	腐食 変形・欠損 変色・劣化	II	2017	有	—	
12	362028801	富岡橋	岩木富岡線	42	4.80	3	鋼H合成桁橋	II	防食機能の劣化	II	腐食	II	ひび割れ	II	ひび割れ	II	腐食	II	はく離・鉄筋露出 腐食 土砂詰り	II	2017	有	—	
13	362030301	杉測橋	姫ヶ沢線	38	3.80	1	トラス橋	—	—	I	—	II	ひび割れ	I	—	I	—	II	腐食 破断・うき はく離・鉄筋露出	II	2017	有	—	
14	362040501	宿川原大橋	宿川原三ツ目内線	96	10.00	3	3径間連続ボステンPCバルブI桁橋	I	—	II	ひび割れからの滲出	I	—	II	ひび割れ	I	—	I	—	II	2017	有	—	
15	362003601	川崎山下1号橋	川崎山下線	8	10.50	1	単純プレテン1桁床版橋	I	—	—	—	I	—	I	—	I	—	II	変形・欠損 舗装の異常	I	2017	無	Bグループ	
16	362005501	堂ヶ平2号橋	菟中線	3	4.00	1	BOX-C	—	—	—	—	II	はく離・鉄筋露出	I	—	—	—	II	変形・欠損 舗装の異常	II	2017	無	—	
17	362010101	滝沢2号橋	滝沢線	9	3.00	1	単純鋼合成H桁橋	II	防食機能の劣化	II	防食機能の劣化	II	はく離・鉄筋露出	I	—	II	腐食	II	はく離・鉄筋露出 舗装の異常	II	2017	無	—	
18	362013401	釜の沢1号橋	湯ノ沢釜の沢線	4	4.60	1	単純RC床版橋	—	—	—	—	I	—	I	—	—	—	I	—	I	2017	無	—	
19	362023701	八幡橋	山辺鯖野沢線	14	4.00	1	単純プレテン1桁床版橋	II	ひび割れからの滲出	—	—	—	—	II	ひび割れからの滲出	II	変色・劣化	II	ひび割れ 経年劣化	II	2017	無	—	
20	362024304	鯖野沢2号橋	鯖野沢本線	4	7.00	1	BOX-C	II	漏水・移動	—	—	—	—	II	欠損・漏水	—	—	I	—	I	2017	無	—	
21	362024305	鯖野沢3号橋	鯖野沢本線	3	7.00	1	BOX-C	I	—	—	—	—	—	II	欠損・漏水	—	—	I	—	I	2017	無	—	
22	362026201	長谷田橋	長谷田2号線	2	3.30	1	単純RC床版橋	—	—	—	—	II	変形・欠損	II	変形・欠損	—	—	II	はく離・鉄筋露出 舗装の異常	II	2017	無	—	
23	362026901	稲荷橋	長峰前田線	9	3.30	1	単純鋼合成H桁橋	II	防食機能の劣化	I	—	II	ひび割れからの滲出	II	変形・欠損	II	防食機能の劣化	III	変形・欠損 舗装の異常 腐食	II	2017	無	—	
24	362028201	糠塚橋	稲荷川線	10	3.80	1	単純鋼合成H桁橋	II	防食機能の劣化	II	防食機能の劣化	I	—	II	ひび割れ	II	変形・欠損	III	変形・欠損 土砂詰り 防食機能の劣化	II	2017	無	—	
25	362028202	糠塚東橋	稲荷川線	14	4.00	1	単純RCT桁橋	I	—	—	—	I	—	I	—	II	変色・劣化	II	防食機能の劣化 土砂詰り ひび割れ	II	2017	無	—	
26	362029101	唐牛南橋	唐牛裏通り線	2	3.30	1	単純RC床版橋	—	—	—	—	I	—	II	うき	—	—	II	はく離・鉄筋露出	II	2017	無	—	
27	362029201	相沢橋	上田表線	4	5.00	1	単純RC床版橋	—	—	—	—	I	—	II	経年劣化	II	変色・劣化	II	変形・欠損 舗装の異常	II	2017	無	—	
28	362030302	姫ヶ沢1号橋	姫ヶ沢線	5	4.00	1	単純RC床版橋	—	—	—	—	I	—	II	洗掘・欠損	—	—	II	舗装の異常	II	2017	無	—	
29	362030303	姫ヶ沢2号橋	姫ヶ沢線	5	3.50	1	単純RC床版橋	—	—	—	—	II	はく離・鉄筋露出	II	ひび割れからの滲出	—	—	II	変形・欠損 舗装の異常	II	2017	無	—	
30	362030304	姫ヶ沢3号橋	姫ヶ沢線	4	4.00	1	単純RC床版橋	—	—	—	—	II	ひび割れ	II	変形・欠損	—	—	II	変形・欠損 舗装の異常	II	2017	無	—	
31	362030901	駒野台橋	駒の台駒木線	7	4.00	1	単純RCT桁橋	II	はく離・鉄筋露出	—	—	I	—	II	変形・欠損	I	—	II	防食機能の劣化 土砂詰り	II	2017	無	—	
32	362030902	駒木橋	駒の台駒木線	10	4.00	1	単純プレテン1桁床版橋	II	変形・欠損	—	—	—	—	II	ひび割れ	I	—	II	変形・欠損 舗装の異常	II	2017	無	—	
33	362031701	駒ノ台橋	駒の台8号線	6	4.00	1	単純RC床版橋	II	はく離・鉄筋露出	—	—	—	—	II	漏水・滲水	I	—	IV	変形・欠損 破断	II	2017	無	—	
34	362035501	鯖野沢4号橋	鯖野沢1号線	3	6.80	1	BOX-C	I	—	—	—	—	—	II	欠損・漏水	—	—	III	変形・欠損	II	2017	無	—	
35	362035701	鯖野沢5号橋	鯖野沢3号線	4	4.50	1	BOX-C	I	—	—	—	—	—	I	—	—	—	III	変形・欠損	II	2017	無	—	
36	362041301	糠塚上2号橋	駒木元長峰線	7	6.00	1	BOX-C	II	漏水・滲水	—	—	—	—	I	—	—	—	I	—	II	2017	無	—	