

判定区分一覧表

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長	幅員	径間数	上部工形式名	部材名										診断結果	点検年	計画の有無	備考			
							上部構造					下部構造		支承部		その他							
							主桁		横桁		床版	判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類	判定区分(I~IV)					変状の種類	判定区分(I~IV)	変状の種類
1	362010302	一の渡橋	高野新田奥地線	45.0	4.80	3	鋼H合成桁橋	I		I		II	ひび割れからの滲出、はく離・鉄筋露出	II	ひび割れ、はく離・鉄筋露出	III	腐食	III	変形・欠損	III	2018	有	Aグループ
2	362011901	月見橋	前田湯野川原線	50.0	3.60	1	トラス橋	—		I		II	はく離・鉄筋露出、ひび割れからの滲出	II	はく離・鉄筋露出	I		II	ひび割れ、防食機能の劣化	II	2018	有	〃
3	362022901	出雲橋	早瀬野神社線	22.0	4.00	1	鋼H合成桁橋	I		I		II	ひび割れからの滲出	II	ひび割れ	I		III	ひび割れ、変形・欠損、腐食	II	2018	有	〃
4	362023002	関谷橋	早瀬野ダム線	21.0	4.20	2	PCI桁橋	II	ひび割れからの滲出	—		—	II	はく離、ひび割れからの滲出	II	変色・劣化	II	II	変形・欠損、ひび割れからの滲出	II	2018	有	〃
5	362023003	早瀬沢橋	早瀬野ダム線	40.0	4.70	1	鋼H桁橋	II	腐食	—		II	ひび割れからの滲出、はく離・鉄筋露出	III	ひび割れからの滲出、はく離・鉄筋露出	II	腐食	III	段差、欠損、はく離・鉄筋露出、腐食	III	2018	有	〃
6	362023004	佐助沢橋	早瀬野ダム線	23.0	4.00	1	鋼H桁橋	II	腐食	I		II	ひび割れからの滲出、はく離・鉄筋露出	II	ひび割れからの滲出	II	腐食	III	欠損、ひび割れからの滲出、腐食	II	2018	有	〃
7	362023005	独活沢橋	早瀬野ダム線	15.0	4.70	1	鋼H桁橋	I		I		II	ひび割れからの滲出	II	ひび割れからの滲出、はく離・鉄筋露出	II	腐食	III	変形・欠損、ひび割れ、腐食	II	2018	有	〃
8	362023006	早瀬野川橋	早瀬野ダム線	36.0	4.70	1	鋼H桁橋	II	腐食	—		II	はく離・鉄筋露出	II	ひび割れからの滲出	II	腐食	III	変形・欠損、はく離・鉄筋露出、腐食	II	2018	有	〃
9	362023007	砥沢橋	早瀬野ダム線	36.0	4.30	1	鋼H桁橋	II	腐食	—		II	はく離・鉄筋露出	III	ひび割れからの滲出	III	腐食	III	変形・欠損、はく離・鉄筋露出、腐食	III	2018	有	〃
10	362023008	大白石橋	早瀬野ダム線	15.0	5.00	1	PCT桁橋	II	はく離・鉄筋露出	I		II	はく離・鉄筋露出	III	ひび割れからの滲出	I		II	変形・欠損、はく離・鉄筋露出、腐食	III	2018	有	〃
11	362023009	尻高沢橋	早瀬野ダム線	77.0	5.00	3	鋼H合成桁橋	II	防食機能の劣化	I		II	ひび割れからの滲出、はく離・鉄筋露出	III	ひび割れからの滲出	I		II	変形・欠損、ひび割れからの滲出	III	2018	有	〃
12	362030601	島田中野橋	島田中野橋線	27.0	6.20	1	PC単純中空床版橋	—		—		II	床板ひびわれ	II	ひび割れ	I		II	防食機能の劣化、ひび割れ、段差	II	2018	有	〃
13	362034201	高野平橋	高野平線	18.0	5.00	1	PCホロースラブ橋	II	変形・欠損	—		—	II	ひび割れ	I		II	II	変形・欠損、防食機能の劣化、ひび割れからの滲出	II	2018	有	〃
14	362041101	島田橋	島田線	19.0	6.50	2	鋼H合成桁橋	III	腐食、破断	II	腐食	III	ひび割れからの滲出	II	ひび割れからの滲出	III	腐食、ゆるみ・脱落	III	はく離・鉄筋露出、ひび割れ、腐食	III	2018	有	〃
15	362009702	折紙1号橋	居土折紙線	5.8	3.60	1	RC	—		—		II	はく離・鉄筋露出	II	ひび割れからの滲出、洗掘	—		—	—	II	2018	無	Bグループ
16	362009703	折紙2号橋	居土折紙線	6.0	7.00	1	RC	—		—		III	はく離・鉄筋露出	II	ひび割れからの滲出、変形・欠損	—		—	—	III	2018	無	〃
17	362009704	折紙3号橋	居土折紙線	5.3	10.00	1	RC	—		—		II	ひび割れからの滲出	I		—		—	—	II	2018	無	〃
18	362009705	折紙4号橋	居土折紙線	4.9	6.00	1	RC	—		—		I		II	ひび割れからの滲出、洗掘	II	変色・劣化	—	—	II	2018	無	〃
19	362009706	折紙5号橋	居土折紙線	4.5	4.30	1	RC	—		—		II	はく離・鉄筋露出	II	変形・欠損	—		—	—	II	2018	無	〃
20	362009707	折紙6号橋	居土折紙線	3.5	9.20	1	RC	—		—		II	ひび割れからの滲出	II	ひび割れからの滲出、はく離・鉄筋露出	II	変色・劣化	—	—	II	2018	無	〃
21	362009708	折紙7号橋	居土折紙線	3.5	6.00	1	PC	—		—		II	はく離・鉄筋露出	I		—		—	—	II	2018	無	〃
22	362010201	高野新田1号橋	高野新田川端線	3.0	3.70	1	RC	—		—		I		II	ひび割れ、防食機能の劣化、漏水・滲水	—		II	変形・欠損、防食機能の劣化、ゆるみ・脱落	II	2018	無	〃
23	362010301	高野新田2号橋	高野新田奥地線	4.5	4.00	1	RC	—		—		II	ひび割れからの滲出	II	ひび割れ、はく離、うき	III	変色・劣化	II	はく離・鉄筋露出、経年劣化	III	2018	無	〃
24	362013501	釜の沢2号橋	湯ノ沢金坂線	4.4	3.30	1	木橋	III	脱落	—		III	腐食	II	欠損、洗掘	—		—	—	III	2018	無	〃
25	362023001	水測橋	早瀬野ダム線	11.4	3.60	1	RC	—		—		II	はく離・鉄筋露出	II	ひび割れからの滲出	—		III	変形・欠損	II	2018	無	〃
26	362023010	岩谷沢橋	早瀬野ダム線	5.0	5.20	1	RC	—		—		I		II	ひび割れからの滲出	—		II	ひび割れ、変形・欠損	II	2018	無	〃
27	362023011	大鳥沢橋	早瀬野ダム線	4.6	5.50	1	RC	—		—		I		II	はく離・鉄筋露出	—		III	変形・欠損	II	2018	無	〃
28	362023012	早瀬野ダム3号橋	早瀬野ダム線	3.6	4.00	1	BOX-C	—		—		I		II	はく離・鉄筋露出	—		III	変形・欠損	II	2018	無	〃
29	362023013	ブナノキ沢橋	早瀬野ダム線	5.9	3.60	1	RC	—		—		II	ひび割れからの滲出	II	はく離・鉄筋露出	—		II	変形・欠損	II	2018	無	〃
30	362023401	後ヶ沢橋	島田ゾベコ沢線	4.5	3.20	1	RC	—		—		I		II	ひび割れ	II	経年劣化	II	はく離・鉄筋露出、変形・欠損、経年劣化	II	2018	無	〃
31	362023402	ゾベコ橋	島田ゾベコ沢線	5.0	4.00	1	RC	—		—		I		I		II	変色・劣化	II	ひび割れ、変形・欠損、ゆるみ・脱落、防食機能の劣化	II	2018	無	〃
32	362023601	小碓橋	あじやら行者線	5.0	4.00	1	RC	—		—		II	はく離・鉄筋露出	II	変形・欠損	II	変形・欠損	III	変形・欠損、ゆるみ・脱落、防食機能の劣化	II	2018	無	〃
33	362023602	相沢橋	あじやら行者線	3.2	3.70	1	RC	—		—		II	はく離・鉄筋露出	II	はく離・鉄筋露出	—		III	変形・欠損	II	2018	無	〃
34	362036901	田ノ沢1号橋	田ノ沢2号線	3.6	5.50	1	RC	—		—		II	うき、はく離・鉄筋露出	II	はく離・鉄筋露出	—		IV	破断、経年劣化、変色・劣化	II	2018	無	〃
35	362036902	田ノ沢2号橋	田ノ沢2号線	3.4	4.50	1	BOX-C	—		—		II	はく離・鉄筋露出	II	はく離・鉄筋露出	—		—	—	II	2018	無	〃